

Plejeplan Drejens Boligby

Beskrivelse af opgaver der udføres for Grundejerforening Drejens Boligby i løbet af en sæson. På Bilag 1. er kortoversigt hvor områderne der kræver pleje er markeret med symboler og farver.

Pleje V/Stier og veje

Interval

Langs stamvejene S1, S2, S3

- Græsklipning af græsrabat 8 gange årligt
 - Rabat mellem lommer og stamvej
 - Rabat mellem cykelsti og stamvej
 - 3m rabat mellem stamvej og skovbryn
- Buskrydning omkring alle 5 gange årligt
 - Lygtepæle, elbokse, pyntesten
- Ukrudt bekæmpelse kantsten sprøjtes eller brændes 5 gange årligt
 - 2 gange ved græsrabat/kantsten og kantsten/asfalt (Kemi)
 - 3 gange ved græsrabat/kantsten og kantsten/asfalt (Afbrænding)

Langs cykelstierne C1, C2, C3

- Græsklipning af græsrabat 5 gange årligt
 - Rabat mellem stamvej og skovbryn
 - Rabat mellem lommer og stamvej
- Buskrydning omkring 5 gange årligt
 - Alle lygtepæle, elbokse, pyntesten

Langs cykelsti C4 ved harevænget

- Græsklipning af græsrabat 5 gange årligt
 - Rabat mellem cykelsti og stamvej
 - Rabat mellem lommer og stamvej

Fejning af stamveje

Interval

Langs stamvejene S1, S2, S3

- Fejning langs kantsten 2 gange årligt

Hegnsklipning

Interval

Langs cykelsti H1

- Hegnklippes på begge sider 1 gange årligt
 - Afklip bortskaffes eller knuses

Brakpudsning fælleleder m.m.

Interval

Områderne F1, F2, F3, F4

- Fælled brakpudsning 3 gange årligt

Plejeplan Drejens Boligby

Buskrydning biotoper

Interval

Biotoper markeret med lyseblå på kortoversigt

- Buskrydning ved biotoper
- Der buskryddes langs kanter ned til vandoverflade

1 gange årligt

Affald/Oprydning

Interval

Langs veje og stier S1, S2, S3, C1, C2, C3

- Affaldsopsamling udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug
- Langs stamvejene S1, S2, S3 alt synligt affald, samt ca. 1-2 meter ind i skovbælte
- Langs cykelstier C1, C2, C3 alt synligt affald
- Affald dokumenteres med billeder/mængde og tid
Affald køres på deponi

12 gange årligt

Diverse

Interval

Hele området

- Ad Hoc opgaver løses hele sæsonen udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug
- Overkørsler med chaussesean renses for ukrudt, efterfyldes med stenmel og skader rettes op
- Skilte der er ødelagt eller stjålet rettes op eller erstattes af nye
- Kørespor i rabatter oprettes med muld og græsfrø
- Bomme
Åbnes og lukkes i vintersæson
- Sand/Saltkasser anstilles ved problemområder

efter behov

Snerydning / Saltning

Interval

Langs stamvejene S1, S2, S3

- Snerydning og saltning udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug
- Foretages kun ved større snefald hvor vejene bliver ufremkommelige for biler

efter behov

Langs cykelstierne C1, C2, C3, C4 og cykelstierne langs med S1, S2, S3

- Snerydning og saltning så de er farbare kl. 6-7 udføres efter forbrugt tid og materiale forbrug
- Foretages efter Kolding Kommunes udkaldsplan Vinterman

Vinterman

Plejeplan Drejens Boligby

Bilag 1. Kortoversigt

- C1, C2, C3 - Cykelsti med græsvegetation
- H1 - Løstegn
- C4 - Cykelsti
- S1, S2, S3 - Støtvej med cykelsti og græsvegetation
- Drejens Boligby
- Fælled
- Blotop

Symbol	Antal meter	Afslut	Afslut	Græs	Fælled
S1	5777	3231	1731	4039	28853,2
S2	769	4768	2307	4768	40447
S3	366	4831	2598	5061	40249
C1	1 alt	2212	6536	13888	9102
C2	792	2376	2376	1584	159346
C3	1047	3141	3141	2094	
C4	352	1748	1748	1184	
H1	1 alt	2421	7639	4942	
	822	300			



Drejens Boligby Vedligeholdeskort	
Målestok: 600:800, 600:400, 700:700, 800:800, 800:600	1:50000
Egen: 600:800, 600:400, 700:700, 800:800, 800:600	27. jan. 2021
Drejens Boligby Kommune	
J.nr.: 201915361	År: 2021
Mål: 1:50000	A3

LANDINSPEKTØRER

LIFA

LIFA AS · Nør. Ringvej 51 · 8000 Kolding · Tlf. 75504000 · www.lifa.dk · e-mail land@lifa.dk